

Indagini, studi e scoperte: **SCALINATA ESTERNA**



Un primo elemento è la mancanza di ammassamento del pianerottolo della scala verso la loggia: è possibile pensare che in precedenza la scalinata arrivasse direttamente in loggia, senza il pianerottolo largo 243 e profondo 214 cm, oggi piastrellato con cementine.



Dopo che l'analisi endoscopica del 2020 non aveva evidenziato particolari importanti, a maggio 2025 abbiamo iniziato a rimuovere un gradino cementizio. L'obiettivo della ricerca è di definire il modo migliore per consolidare la scalinata che da molto tempo è puntellata. L'ipotesi attuale è che occorre togliere il materiale di riporto incongruo che riempie le intercapedini, consolidare i muri portanti già individuati con saggi mirati, per riporre restaurandoli ed eventualmente completandoli gli attuali gradini in pietra.



Saggio sotto la scalinata da nord, che mostra la spalletta muraria di un ingresso